EMDELSA CONSULTORES
Consultoría · Diseños · Administración de Proyectos

REPORTE DE EJECUCIÓN DE OBRA

INFORMACIÓN GENERAL DEL REPORTE

PROYECTO	**EC-ING-2026-016 - CENTRO EVENTOS LA CANDELARIA**		
CONSECUTIVO	**RCO-2026-00020**	**ORDEN DE TRABAJO**	**OT-EC-ING-2026-016-0003**
PERIODO	**Desde 31/10/2026 hasta 31/10/2026**		
TIPO REPORTE	**AVANCE TOTAL**	**ESTADO**	**CERRADO**
RESPONSABLE			


CONTROL DE EJECUCIÓN POR ACTIVIDAD

FECHA EJEC.	ACTIVIDAD	UND	PROG.	EJEC.	PEND.	%	ESTADO	UBICACIÓN	ANOTACIÓN
31/10/2026	MONTAJE SIRENA/ESTROBO	UND	1,00	1,00	0,00	100,00%	EJECUTADA	GENERAL	
31/10/2026	PROGRAMACION Y PRUEBAS	UND	1,00	1,00	0,00	100,00%	EJECUTADA	GENERAL	

GASTO DE MATERIAL

MATERIAL	UND	CANTIDAD	OBSERVACIÓN
CON-136 - CHAZO DRYWALL CON TORNILLO	UND	30,00	

REGISTRO FOTOGRÁFICO

ACTIVIDAD	FOTO
Registro general del reporte	

EMDELSA CONSULTORES
Consultoría · Diseños · Administración de Proyectos

REPORTE DE EJECUCIÓN DE OBRA

ACTIVIDAD	FOTO
Registro general del reporte	

NOVEDAD EN OBRA

Sin novedades registradas.

REGISTRO DE OBSERVACIONES

Sin observaciones registradas.

PERSONAL ASIGNADO / EJECUTOR

EMPLEADO	CARGO
JORGE ISAAC CAICEDO LAFONT	ADMINISTRADOR DE PROYECTOS
ISAAC CAICEDO DE LEON	CONTRATISTA

VALIDACIÓN DEL REPORTE

Elaboró / Responsable del reporte	Revisó / Coordinación	Recibió / Cliente o interventoría
Nombre: Firma:	Nombre: Firma:	Nombre: Firma: