



EMDELSA CONSULTORES

Consultoría · Diseños · Administración de Proyectos

REPORTE DE VISITA PREINSTALACIÓN RCI - COCINA

Checklist técnico para validación previa al montaje del sistema de extinción

Código: RCI-COC-2026-0001

1. INFORMACIÓN GENERAL DE LA VISITA

Código	RCI-COC-2026-0001	Fecha visita	24/05/2026
Proyecto	CCGO - GESTION OPERATIVA		
Cliente / restaurante	IBIS	Empresa instaladora	SDS
Dirección	ASDAD	Ciudad	Montería
Hora inicio / fin	20:49:00 - 19:51:00	Responsable visita	ADA
Contacto sitio	SDA	Teléfono contacto	ADA
Estado cocina	Apta para iniciar montaje	Programar instalación	
Requiere nueva visita		Creado por	Usuario ToolTrack

2. ESTADO GENERAL Y CAMPANA

Ítem de verificación	Resultado	Observación / dato registrado
Cocina construida o en etapa avanzada	No	
Campana instalada en posición definitiva	N/A	
Ductos de extracción instalados	No	
Ductos conectados a campana	No	
Cielo raso instalado	Sí	
Registros / accesos en cielo raso	Sí	
Obstáculos para montaje	Sí	

3. DATOS TÉCNICOS DE CAMPANA

Ítem de verificación	Resultado	Observación / dato registrado
Cantidad de campanas		1
Largo campana (m)		1
Ancho/profundidad campana (m)		1
Altura campana a piso (m)		0.5
Distancia campana a cielo raso (cm)		1.27
Campana cubre equipos protegidos	Sí	
Filtros instalados	No	
Filtros retirables	No	
Permite perforar campana	Sí	
Acabado estético especial	Sí	
Observaciones de campana		SDAAS

REPORTE DE VISITA PREINSTALACIÓN RCI - COCINA

Checklist técnico para validación previa al montaje del sistema de extinción

Código: RCI-COC-2026-0001

4. EQUIPOS DE COCCIÓN

Ítem de verificación	Resultado	Observación / dato registrado
Equipos instalados	Sí	
Distribución coincide con plano	Sí	
Posible cambio posterior de distribución	No	
Cliente informado de no mover equipos	No	
Observaciones de equipos		FFDE

5. EXTRACCIÓN, INYECCIÓN Y VENTILACIÓN

Ítem de verificación	Resultado	Observación / dato registrado
Ubicación extracción		DSSDF

6. UBICACIÓN DE GABINETES

Ítem de verificación	Resultado	Observación / dato registrado
Sin datos registrados.		

7. RUTAS DE TUBERÍA E INTERCONEXIÓN

Ítem de verificación	Resultado	Observación / dato registrado
Sin datos registrados.		

8. VÁLVULA DE GAS

Ítem de verificación	Resultado	Observación / dato registrado
Sin datos registrados.		

9. ESTACIÓN MANUAL

Ítem de verificación	Resultado	Observación / dato registrado
Sin datos registrados.		

10. DETECCIÓN Y BOQUILLAS

Ítem de verificación	Resultado	Observación / dato registrado
Sin datos registrados.		

11. INTEGRACIÓN CON PANEL / ALARMA

Ítem de verificación	Resultado	Observación / dato registrado
Sin datos registrados.		

**EMDELSA CONSULTORES**

Consultoría · Diseños · Administración de Proyectos

REPORTE DE VISITA PREINSTALACIÓN RCI - COCINA

Checklist técnico para validación previa al montaje del sistema de extinción

Código: RCI-COC-2026-0001

12. OBRA CIVIL Y HSE

Ítem de verificación**Resultado****Observación / dato registrado**

Sin datos registrados.

13. DETALLE DE EQUIPOS DE COCCIÓN

Tipo	Fuente	Medidas	Posición definitiva	Observaciones
Freidora	Gas	11	Sí	
Estufa / fogones	Gas	15X3	Sí	


14. PENDIENTES ANTES DEL MONTAJE

Descripción	Responsable	Prioridad	Fecha requerida	Observaciones
Sin pendientes registrados.				

15. CONCLUSIÓN TÉCNICA

DFSFSF

16. REGISTRO FOTOGRÁFICO / EVIDENCIAS

Categoría	Archivo	Evidencia
Campana	11.JPG	

17. VALIDACIÓN DE LA VISITA

Elaboró / Responsable visita	Revisó / Coordinación	Recibió / Cliente o representante
Nombre:	Nombre:	Nombre:
Firma:	Firma:	Firma: