

**EMDELSA CONSULTORES**

Consultoría · Diseños · Administración de Proyectos

REPORTE DE VISITA PREINSTALACIÓN RCI - COCINA

Checklist técnico para validación previa al montaje del sistema de extinción

Código: RCI-COC-2026-0002

1. INFORMACIÓN GENERAL DE LA VISITA

Código	RCI-COC-2026-0002	Fecha visita	25/05/2026
Proyecto	CCGO - GESTION OPERATIVA		
Cliente / restaurante	IBIS	Empresa instaladora	
Dirección		Ciudad	Montería
Hora inicio / fin	07:50:00 - 11:50:00	Responsable visita	JC
Contacto sitio		Teléfono contacto	
Estado cocina	No apta hasta resolver pendientes	Programar instalación	
Requiere nueva visita		Creado por	Usuario ToolTrack

2. ESTADO GENERAL Y CAMPANA

Ítem de verificación	Resultado	Observación / dato registrado
Campana instalada en posición definitiva	No	
Ductos de extracción instalados	Sí	

3. DATOS TÉCNICOS DE CAMPANA

Ítem de verificación	Resultado	Observación / dato registrado
Largo campana (m)		5
Ancho/profundidad campana (m)		4
Altura campana a piso (m)		3

4. EQUIPOS DE COCCIÓN

Ítem de verificación	Resultado	Observación / dato registrado
Equipos instalados	Sí	
Distribución coincide con plano	Sí	
Posible cambio posterior de distribución	No	
Cliente informado de no mover equipos	No	

5. EXTRACCIÓN, INYECCIÓN Y VENTILACIÓN

Ítem de verificación	Resultado	Observación / dato registrado
Sin datos registrados.		

6. UBICACIÓN DE GABINETES

Ítem de verificación	Resultado	Observación / dato registrado
Sin datos registrados.		



EMDELSA CONSULTORES

Consultoría · Diseños · Administración de Proyectos

REPORTE DE VISITA PREINSTALACIÓN RCI - COCINA

Checklist técnico para validación previa al montaje del sistema de extinción

Código: RCI-COC-2026-0002

7. RUTAS DE TUBERÍA E INTERCONEXIÓN

Ítem de verificación	Resultado	Observación / dato registrado
Sin datos registrados.		

8. VÁLVULA DE GAS

Ítem de verificación	Resultado	Observación / dato registrado
Sin datos registrados.		

9. ESTACIÓN MANUAL

Ítem de verificación	Resultado	Observación / dato registrado
Sin datos registrados.		

10. DETECCIÓN Y BOQUILLAS

Ítem de verificación	Resultado	Observación / dato registrado
Sin datos registrados.		

11. INTEGRACIÓN CON PANEL / ALARMA

Ítem de verificación	Resultado	Observación / dato registrado
Sin datos registrados.		

12. OBRA CIVIL Y HSE

Ítem de verificación	Resultado	Observación / dato registrado
Sin datos registrados.		

13. DETALLE DE EQUIPOS DE COCCIÓN

Tipo	Fuente	Medidas	Posición definitiva	Observaciones
Plancha				
Plancha				

14. PENDIENTES ANTES DEL MONTAJE

Descripción	Responsable	Prioridad	Fecha requerida	Observaciones
Sin pendientes registrados.				



EMDELSA CONSULTORES

Consultoría · Diseños · Administración de Proyectos

REPORTE DE VISITA PREINSTALACIÓN RCI - COCINA

Checklist técnico para validación previa al montaje del sistema de extinción

Código: RCI-COC-2026-0002

15. CONCLUSIÓN TÉCNICA

ESPERAR

16. REGISTRO FOTOGRÁFICO / EVIDENCIAS

Categoría

Archivo

Evidencia

Sin fotografías o archivos adjuntos.

17. VALIDACIÓN DE LA VISITA

Elaboró / Responsable visita

Revisó / Coordinación

Recibió / Cliente o representante

Nombre:

Nombre:

Nombre:

Firma:

Firma:

Firma: